

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ SZ09	PALEC SESTAVENÝ 0103 610
	DRŽÁK SNÍMAČE 5000 640
	SNÍMAČ S03
	ZAPALOVACÍ CÍVKA Z04-1V
	KABELÁŽ 0105 400

DETAIL POLOHY PALCE 0103 610 VŮČI SNÍMAČI S03 V POLOZE PÁLENÍ

A(5:1) OTÁČKY 1000/min



A(5:1) OTÁČKY 4000/min



A(5:1) OTÁČKY 6000/min



VÝSTUP V.N. KABELŮ Z V.N. KOMÍNKŮ ZAPALOVÁNÍ Z67 PŘEKRÝT PRYŽOVOU PŘEVLEČKOU JAWA č. 64066026

PŘEDSTIH



UPOZORNĚNÍ:

PRO SPRÁVNOU FUNKCI ZAPALOVACÍ SOUPRAVY MUSÍ BÝT V POŘÁDKU ZDROJOVÁ SOUPRAVA (AKUMULÁTOR).

BATERIE JE PŘIPOJENA MÍNUS PÓLEM NA KOSTRU.

PŘI PŘEPÓLOVÁNÍ BATERIE SE POŠKODÍ ZAPALOVACÍ CÍVKA. CÍVKA JE NEOPRAVITELNÁ.

ZÁMĚNA ŽLUTÉHO A ČERVENÉHO VODIČE NA Z04-1V NEZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ CÍVKY, ALE SYSTÉM BUDE NEFUNKČNÍ.

Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice
Poznámka						Povrchová úprava		

Měřítko 1:1	Systém	AutoCAD 2000		Číslo kopie
	Kreslil	VAŠÍČEK	Typ SZ09	Změna / Datum / Podpis / Index
	Schválil			
	Dne	10.8.2001		
CZECH REPUBLIC	Název výkresu: SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ		Nahrazuje v.č. / Číslo výkresu: A-SZ09	Formát A 3 / Počet listů / List